

## Pracowali pod wodą

17.12.2021 r.



Na przyczółku promowym mimo zimowej pogody prace były kontynuowane. Po soleckiej stronie przeprawy pojawiła się ekipa nurkowa. Wysoki stan wody uniemożliwił usunięcie pozostałości konstrukcyjnych przyczółka w inny sposób. Stąd konieczność przeprowadzenia prac podwodnych.

### Powrót

- [Drucken](#)
- [PDF herunterladen](#)
- [All news](#)
- [Archiv](#)